

Nombre	Diego Muñoz	Fecha Inicio de Servicio	21-12-2024
Número	987878788	Fecha Fin de Servicio	23-12-2024
Patente	RKPB90	Kilometraje Actual	67450
Marca	Chevrolet	Próxima Mantención	77450
Modelo	Groove	Vencimiento Revisión Técnica	20-03-2025

Checklist Mecánico / Estado de los componentes post paso por taller

	Item	Estado	Comentario	Foto
	Luces	Buen estado		
	Neumáticos			
	Neumático Delantero derecho	Buen estado		
	Neumático Delantero Izquierdo	Buen estado		
	Neumático Trasero derecho	Buen estado		
	Neumático Trasero Izquierdo	Mal Estado		ver más
	Neumático Repuesto	Buen estado		
	Aceite			
	Aceite utilizado	10w40 full sintético		
	Litros de aceite	6		
	Filtros			
	Filtro de aire	Reemplazado		ver más
	Filtro de polen	Reemplazado		ver más
	Niveles			
	Nivel depósito auxiliar líquido refrigerante	Entre minimo y maximo		ver más
	Nivel depósito líquido de freno	Entre minimo y maximo		ver más
	Depósito líquido embrague	Entre minimo y maximo		ver más
	Depósito líquido dirección	Entre minimo y maximo		ver más

	Batería		
	Estado de la batería	Mal Estado	No está cargando correctamente ver más
	Sistema de carga de batería	Buen estado	
	Fugas	No se observan fugas	
	Revisión correas de accesorios	Mal estado	Correa lisa, con detalles, requiere cambio
	Frenos		
	Estado pastillas delanteras	Buen estado	
	Estado discos delanteros	Buen estado	
	Vida útil frenos traseros	Buen estado	
	Estado discos traseros	Buen estado	
	Estado freno de mano	Buen estado	
	Tren delantero		
	Estado bujes	Buen estado	
	Estado bieletas	Buen estado	
	Estado axiales y terminales	Buen estado	
	Estado rótulas	Buen estado	
	Cremalleras de dirección	Buen estado	
	Estado fuelles	Buen estado	
	Scanner	No Presenta Fallas	ver más
	Suspensión		
	Estado cazoletas	Buen estado	
	Estado amortiguadores delanteros	Buen estado	
	Estado amortiguadores traseros	Buen estado	

Estado bujes de barra estabilizadora		Buen estado
	Tablero	Sin alertas presentes ver más

	Control de calidad	
Torque de ruedas		Revisado
Revisión presión de neumáticos		Revisado
Revisión de Luces		Revisado
Alertas tablero		Revisado
Nivel de aceite		Revisado

OBSERVACIONES FINALES

Se realizaron todos los puntos de trabajo según pauta: cambio de aceite y filtros, revisión y ajuste del sistema de frenos, chequeo de niveles de fluidos, y lubricación de puntos clave del vehículo, entre otros. Adicionalmente, se identificaron los siguientes detalles: la batería no está cargando correctamente, la correa de accesorios presenta desgaste avanzado y el neumático trasero izquierdo muestra un desperfecto. Estos puntos ya fueron comunicados al cliente oportunamente y se realizó su reparación, junto con un chequeo al sistema eléctrico para garantizar la seguridad del vehículo.